

## 第三季度工作业绩汇总表

序号	项目名称	业务范围	项目类别	完成时间	项目负责人	报告审核人	项目组成员
1	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司中港加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 吴金刚 贾君莹
2	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司右旗南环路加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 吴金刚 贾君莹
3	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司西环路加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 吴金刚 贾君莹
4	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司乌斯太青年桥加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 吴金刚 贾君莹
5	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司金三角加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 吴金刚 贾君莹
6	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司诺尔公加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 吴金刚 贾君莹
7	包头市石新石油有限责任公司石兴加油加气站建设项目（加油部分）安全设施竣工验收评价报告	第一类4b	验收评价	2017.4	王晓华	胡志刚	丁永民 吴金刚 刘红岩 贾君莹
8	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司贺兰加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 刘泳 贾君莹
9	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿盟阿拉善右旗经营部东大山加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 刘泳 贾君莹
10	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司敖伦布拉格加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.7	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 刘泳 贾君莹
11	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿盟额济纳旗销售分公司航天路加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 刘泳 贾君莹
12	中国石油天然气股份有限公司内蒙古阿拉善销售分公司塔拉哈尔加油站安全现状评价	第一类4b	现状评价	2017.3	刘红岩	李茂刚	王晓华 丁永民 刘泳 贾君莹
13	包头市墨仑石业工贸有限公司石材加工厂安全现状评价	第二类14c	现状评价	2017.8	李能	王晓华	赵卿 李茂刚 丁永民 周媛 牛胜利
14	内蒙古壘固石业有限公司石材加工厂安全现状评价	第二类14c	现状评价	2017.8	李能	王晓华	赵卿 李茂刚 丁永民 周媛 牛胜利